



Gehrungsschnitte

Schrägschnittsymbole für Profile

PROFILE &
BETONSTAHL

ROHRE

BLECHE

KUNSTSTOFFE

BODENDELEN-
SYSTEM

BEFESTIGUNGS-
TECHNIK

GELÄNDER-
ZUBEHÖR

BAUELEMENTE &
PFLEGE-ZUBEHÖR

WERKZEUGE &
ARBEITSSCHUTZ

Nr.	Draufsicht Schnittbild	Seiten- ansicht	Querschnitt Profile
10			
11			
12			
13			
20			
21			
22			
23			
30			
31			
32			
33			



Nr.	Draufsicht Schnittbild	Seitenansicht	Querschnitt Profile
40			
41			
42			
43			
50			
51			
52			
53			
70			
71			
72			
73			

ALLE PREISE INKL. 19% MWST.

Haben Sie die von Ihnen gewünschte Abmessung nicht gefunden oder haben Sie einen speziellen Wunsch? Zögern Sie nicht, uns anzurufen – wir helfen Ihnen gerne weiter.
 Fon: 01805 77 65 45 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)



Beispiel:

Bild 10 / HS 40° / FS 0°

Konstruktion aus HEB 200

11: Bild 10 / HS 20° / FS 0°
 12: Bild 10 / HS 22° / FS 20°
 13: Bild 10 / HS 0° / FS 25°

Sägewinkel

HS: 29,9° FS: 50,0°

Umrechnung:

Sägewinkel
 $(180 - \beta) + 2$

Winkelberechnung

von mm in Grad (per Taschenrechner)

Diese Formel ergibt den Sägewinkel:

$G \div A = \text{INV}^{\text{°}}$ TAN =

[°] oder Taste **2nd**

... oder **SHIFT**

Achtung!

Gehrungswinkel über 60° – aus der Rechtwinkligkeit gemessen – lassen sich nicht mehr sägen, können jedoch von uns gebrannt werden!